

Internet Conference "Human security in modern conditions - 2022"

Suggest Edits

Фото

Все фото

Системи для вимірювання температури при випробуванні на вогнестійкість
SYSTEMS FOR MEASURING TEMPERATURE DURING FIRE RESISTANCE TESTING
К.т.н., с.н.с., доцент О.В. Миргород
К.т.н., доцент О.В. Пирогов
Національний університет цивільного захисту України, м. Харків
Анотація. В роботі розглянуто системи для вимірювання температури в печі при проведенні випробувань матеріалів на вогнестійкість.
Ключові слова: випробувальне обладнання, системи вимірювання температури.
Annotation. The work deals with systems for measuring the temperature in the furnace when testing materials for fire resistance.
Keywords: testing equipment, temperature measurement systems.
Вступ. Системи для вимірювання температури в печі мають забезпечувати вимірювання температури з необхідною точністю та реєстрацію інтервалом не більше 1 хв.
Для вимірювання температури в печі необхідно використовувати термопари з діаметром дроту не більше 1,5 мм типу ТХА або термопари інших типів, що придатні для вимірювання температури в діапазоні від 0 до 1300 °C.
Актуальність. Так, можуть застосовуватися термопари з нейзользованими проводами або термопари, що покриті захисним кожухом. Захисний кожух термопари має бути видалений (відрізаний і знятий) на довжині не менше 25 мм від вимірювального спай термопари. На рисунку 1 показано схематичне зображення термопари з захисним кожухом, що призначена для вимірювання температури в печі. Вимірювальний спай термопари повинен бути звареним.

Рисунок 1. Термопара з захисним кожухом в печі

Конфиденциальность · Условия использования · Реклама · Рекламные предпочтения · Файлы cookie · Ещё · © Meta, 2022

Internet Conference "Human security in modern conditions - 2022"

web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving/en/human-security-in-modern-conditions

Ещё нет оценки (1 отзыв) [i](#)

[Suggest Edits](#)

Фото

[Все фото](#)



Suggest Edits

Фото

Все фото



поверхні мідного диску діаметром 12 мм і завтовшки 0,2 мм, що прикріплюється до необігрівної поверхні зразка в необхідному місці за допомогою шпильок, болтів та інших пристрій і матеріалів, що забезпечують надійне кріплення диску. Мідний диск накривається зверху квадратною накладкою розміром 30 мм x 30 мм з базальтового картону завтовшки 2 мм, що притискається до необігрівної поверхні зразка металевою скобою або іншими можливими способами.

Висновок. Допускається вимірювати температуру на необігрівній поверхні зразка термопарами, що закріплені іншими способами, які засновані на принципі заглиблення вимірювального спаю термопари на половину його товщини до поверхневого шару матеріалу. При цьому заглибленню підлягають також і дроти термопар на ділянці завдовжки не менше 30 мм від вимірювального спаю термопари в напрямку, що паралельний до ізотерми. Температуру на необігрівній поверхні зразка необхідно вимірювати не менше ніж п'ятьма термопарами, одна з яких прикріплена в геометричному центрі необігрівної поверхні, а інші – в геометричних центрах окремих її чвертей. Вимірювальні спаї термопар закріплюють на відстані більше 50 мм від теплових містків, що утворюються кріпильними елементами (болтами, гвинтами, шурупами тощо), а також від місця, де можна припустити витікання газів з печі. За показаннями цих термопар визначають середню температуру на необігрівній поверхні зразка.

Для вимірювання температури всередині зразка необхідно використовувати термопари з діаметром дроту не більше 0,75 мм типу TXA або термопари інших типів, що придатні для вимірювання температури в діапазоні від 0 до 600 °C.

1 2

Нравится

Комментировать

Поделиться



Напишите комментарий...

