

стадии может оказаться лимитирующим звеном.

Образующееся при этом большое количество проявлений взаимодействия, является дополнительным фактором, определяющим более высокую эффективность NH_4OH по сравнению с водой.

Результаты экспериментов по тушению трихлористана „аммиачной водой со смачивателем позволили получить оптимальное значение интенсивности подачи $I=0,2 \text{ лм}^{-2}\text{с}^{-1}$.

Помимо состава ($\text{NH}_4\text{OH} - \text{PO}-1\text{Д}$), для тушения трихлористана может быть рекомендован тетрахлорид кремния SiCl_4 . Однако, применение его в распыленном виде не целесообразно, так как дополнительное образуется значительное количество HCl .

Эксперименты показали, что подача тетрахлорида кремния под слой горящего трихлористана более эффективна. При этом тушение протекает без отрицательных эффектов и достигается при трехкратном разбавлении трихлористана.

В соответствии с вышеизложенным можно сделать следующие выводы:

- в качестве универсального средства тушения веществ при изволстве и переработки трихлористана рекомендуется применение 25% водного раствора аммиака со смачивателем $\text{PO}-1\text{Д}$ (3%);
- уменьшение концентрации аммиака в воде (менее 25%) и, в conjunction with the same concentration of the wetting agent, also leads to an increase in the effectiveness of the mixture;
- оптимальное значение интенсивности подачи аммиака 0,22 $\text{лм}^{-2}\text{с}^{-1}$;
- для тушения трихлористана также рекомендуется применение тетрахлорида кремния, который можно подавать как на поверхность, так и под слой горючей жидкости. Причем тушение достигается при трехкратном разбавлении тетрахлорида кремния не рекомендуется:
- тушение с помощью огнетушителя более эффективно при сравнении со стационарно установленными распылителями.

ЛІТЕРАТУРА

- 1 Рекомендации по противопожарной защите объектов с различием исследованных ВНИИПО кремнийорганических соединений. М.: ВНИИПО, 1986. – 46 с.
- 2 Рекомендации по средствам тушения некоторых кристаллических соединений. – М.: ВНИИПО, 1991. – 38 с.

АНАЛІЗ УМОВ САМОЗГАСАННЯ ПОЛУМ'Я РІДКИХ ВУГЛЕВОДНІВ У НАПІВЗАМКНЕНІХ ОБ'ЄМАХ

канд. техн. наук А. Я. Шаршанов, О. В. Бабенко
(представлено докт. техн. наук В. М. Комяк)

На основі теоретичних відомостей запропоновано напрямок пошуку досліджень питання використання явища самозасання полум'я рідких вуглеводнів у напівзамкнених об'ємах з використанням вогнетасних сток.

Нижкий рівень пожежної небезпеки нафтопереробних та хімічних підприємств обумовлений характером технологічних процесів, повинністю апаратів, що містять пожежо- та вибухобезпечувальні компоненти, які застосовують та отримують у процесі виробництва. Розглям експлуатації обладнання в умовах необхідної безперервності технологічного процесу, цикличні навантаження, дія вібрацій, робота в агресивних середовищах можуть привести до розривів трубопровідів внаслідок порушень упільнення та руйнування окремих членів технологічного обладнання.

Як правило, неповне або повне руйнування вузлів технологічного обладнання супроводжується витоками та викидами нафтофракцій або інших горючих та легкозаймистих рідин з подальшим підпалом або інших горючих та легкозаймистих рідин з подальшим підпалом [1].

Певальне загоряння, при наявності умов для розповсюдження полум'я отримує подальший розвиток і може перерости у великий пожежу. За певний час горючі та легкозаймисті рідини (ГР та ЛР) лягти розтікаються на значні площи. Оскільки швидкість розповсюдження полум'я по поверхні розливу для більшості горючих та легкозаймистих рідин становить $0,25 - 2,4 \text{ м/с}$, то за лежачим складом полум'я може охопити всю поверхню розливу.

Даним чином, при аварійних викидах рідких вуглеводнів з технологічних систем транспортування, переробки та зберігання виникаються умови для виникнення великомасштабних пожеж.

Невисокий рівень пожежної безпеки технологічного обладнання, у якому обертаються ЛЗР та ГР досягається комплексом фундаментальних та технічних засобів, у тому числі і використанням фундаментальних засобів боротьби з пожежами. Але в умовах цивільного побудування пожежі цих засобів недостатньо. Це у ліякій мірі може виникнути технічно недосконалістю засобів виявлення та гасіння пожеж, частарілими підходами до прийняття проектних рішень та недостатністю пожежної безпеки таких об'єктів [2].