

## ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ В ПЕКОКОСОВЫХ ЦЕХАХ КОКСОХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

**Ю.В.Луценко, Ю.В.Лапин**  
*(Академия пожарной безопасности Украины)*

На коксохимических предприятиях страны происходит большо<sup>е</sup> количество пожаров, наносящих значительный материальный и физический ущерб. Так, за последние 10 лет в Украине зарегистрировано следующее количество пожаров по цехам: коксовый-298, смолоперерабатывающий-51, углеподготовка-11, газовый-34, улавливания-28, пекококсовый-10, ректификации сырого генерала-11.

- нарушения правил монтажа и эксплуатации электрооборудования;
- нарушение правил пожарной безопасности при проведении варочных и других отопительных работ;





Рис 1. Зависимость  $\Delta V$  газа от его концентрации и ее интенсивности

A technical diagram of a vertical filter press mechanism. It features a central vertical cylinder at the top, connected to a horizontal rectangular frame below. The frame has several rectangular cutouts and a central circular opening. A horizontal rod or lever extends from the right side of the frame. Arrows indicate the direction of movement for the filter cloths within the frame.

**Рис. 1.** Схема стационарной камеры сжигания: 1 – основная горелка; 2 – конфордная горелка; 3 – огнестойкая насадка; 4 – регулирующие окна; 5 – предохранительный клапан; 6 – контролируемая термопары.

Газы со скоростью около 30 м/с на основной горелке поступают в камеру сгорания. Последняя оборудована двумя постоянно действующими контрольными горелками, инициирующими воспламенения газов и выгорание горючих компонентов.



**Рис. 2. Технологическая схема системы отсева, сжигания и очистки газов пироксовых печей:** 1 - камера сжигания; 2 - стационарный коллектор; 3 - перегородка телескопической патрубок; 4 - пылезаборный зонд; 5 - лок для проекции; 6 - стойк; 7 - скрубер; 8 - турбогазоводука

ческого процесса при звозди. Исходя из опасности технологического процесса при звозди, пекового кокса можно сделать вывод, что наиболее пожароопасен при жимом работе пекокосовых печей является прожиг полуводового шлака [1] вперед выдачи, во время выдачи и после выдачи пекового кокса [1]. Для обеспечения нормальной эксплуатации имеющейся на ОАО «ДнепроФЕР» системы для отсева и очистки газов из пекокосовых печей при звозди, предложено два способа термического обезвреживания отсасываемых газов:

- а) с использованием передвижной камеры сжигания (ПКС), при помощи которой над стояками;

б) с использованием стационарной камеры сканирования.

б) с использованием стандартного для промышленного внедрения был выбран вариант «б». Схема разработанной для этого камеры сжигания представлена на рис. 1. Она предназначена для сжигания отсасываемых газов при достижении ими в смеси с воздухом горючих концентраций.